



2018年12月28日

各位

会社名 株式会社川金ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 信吉  
(コード番号 5614 東証第二部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 青木 満  
(TEL. 048-259-1111)

(追加訂正)「弊社子会社における不適切行為に関する不適合製品数等の訂正及び新たに判明した事実等のご報告につきまして(第二報)」の一部訂正について

平成30年12月26日に公表しました「弊社子会社における不適切行為に関する不適合製品数等の訂正及び新たに判明した事実等のご報告につきまして(第二報)」につきまして、建築物・工作物用制振オイルダンパーの対象物件数及び不適合製品数に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

【訂正前】

(1) 建築物・工作物用制振オイルダンパー

【対象物件数及び不適合製品数】

		不適合品		合計
		①大臣認定 不適合	②お客様 基準外	
制振 オイルダンパー	物件数		<u>8</u>	<u>8</u>
	製品数		<u>151</u>	<u>151</u>

\*対象物件数の所在地は、東京都1件、神奈川県1件、福井県3件、静岡県1件、愛知県2件です。また、対象物件の用途は、教育施設3件、事務所3件、その他2件です。

【訂正後】

(1) 建築物・工作物用制振オイルダンパー

【対象物件数及び不適合製品数】

		不適合品		合計
		①大臣認定 不適合	②お客様 基準外	
制振 オイルダンパー	物件数		<u>9</u>	<u>9</u>
	製品数		<u>152</u>	<u>152</u>

\*対象物件数の所在地は、東京都1件、神奈川県1件、福井県3件、静岡県1件、愛知県2件、茨城県1件です。

また、対象物件の用途は、教育施設3件、事務所3件、その他3件です。

以上